

feedback devresini kontrol et bağlantıları yanlış yapmışsın

FL1 PExpert'te 6mH olması gerektiğini söylüyor ama biz 6.8mH kullandık

Title		
BUTONLAR		
Size	Number	Revision
A4		VER1.0
Date:	8/25/2021	Sheet of
File:	C:\Users\...32V 7A Smps Devresi Bakir P...	10